


# WZĘŁ CIEPLNY W BUDYNKU UL. BOH. W-WY 13

Przedsiębiorstwo Komunalne  
"Therma"  
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
43-310 BIELSKO BIAŁA, ul. Mickiewicza 11  
DZIAŁ REMONTÓW I INWESTYCJI



OKNO PCV 50/50  
MYC OBUSTRONNIE  
MALOWANIE 2x FARBA  
OLEJNA, SIATKI OKIENNEJ  
70x80 OBUSTRONNIE

MALOWANIE  
2x FARBA EMULSYJNA  
ŚCIAN I SUFITU  
KOLOR ISTN.

DRZWI STAL. 80/170  
MALOWAĆ FARBA OLEJNA  
2x KOLOR ISTN.  
OBUSTRONNIE

MALOWANIE 2x FARBA OLEJNA  
RUR STAL.  $\phi$  20 50MM - 8,0M  
KORYTEK INSTALAC. - 13,0M  
RUR ZEL.  $\phi$  150 - 1,5M  
 $\phi$  50 - 1,0M  
ZLEWU (1 szt.)

ODBIĆCIE I UZUPEŁNIENIE  
TYNKU NA ŚCIANIE 3,0 M<sup>2</sup>

+ POZOSTAŁY ZAKRES  
WYNIKAJĄCY Z OI/WZ

ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA  
NA POSADZCE


WYKUCIĆ Z POSADZKI  
KONCÓWKĘ RURY STAL.  
 $\phi$  50 - 1 szt.

MALOWANIE PŁASZCZA  
GIPSOWEGO NA RUROCIĄGACH  
2x FARBA EMULSYJNA  
Z MIEJSCOWYM UZUPEŁNIENIEM  
UBITRU 15,1 M<sup>2</sup>

INSPEKTOR NADZORU

Mieczysław Wantoła

upr. bud. UAN-VI-1227/197/87 9-B  
upr. instal. UAN-VI-1227/135/88 9-B



BOH. WARSZAWY 13

